

UG.0012.1.12.2019

PROTOKÓŁ 14/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 18 października 2019 r.

Obecni członkowie komisji na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola stanu zaawansowania remontu strażnicy OSP w Woli Przerębskiej oraz dokumentacji wydatkowanych środków na ten cel.
3. Kontrola projektowanych prac remontowych w strażnicy OSP w Bartodziejach.
4. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Zbigniew Macios – Przewodniczący Komisji, zapoznał zebranych z tematem spotkania. po zapoznaniu komisji z planem pracy na dzień 18.10.2019 r. członkowie Komisji wyjechali do miejscowości Wola Przerębska – Strażnica OSP oraz Bartodzieje – Strażnica OSP.

Punkt 2

Komisja dokonała sprawdzenia stanu zaawansowania prac przy remoncie strażnicy OSP w Woli Przerębskiej oraz udostępniono do wglądu członkom Komisji kopie faktur na zakupione materiały potrzebne do remontu w/w strażnicy.

Według oświadczenia Zarządu OSP materiały do remontu zakupywane są z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Masłowice przeznaczonej na ten cel, natomiast prace remontowe wykonywane są przez lokalną społeczność.

Środki przeznaczone na remont strażnicy OSP w Woli Przerębskiej wynoszą 40 000,00 zł a według przedstawionej do wglądu dokumentacji wykorzystano ok. 34 375,96 zł pozostało 5 400,24 zł.

Po analizie udostępnionych dokumentów i faktur Komisja pozytywnie ocenia sposób wykorzystania przeznaczonych środków dla w/w OSP.

Na dzień oględzin tj. 18.10.2019 r. Komisja stwierdziła, że zakupione urządzenia i materiały do remontu są wykorzystane prawidłowo, przy jednoczesnym widocznym udziale społeczności w pracach remontowych i instalacyjnych zakupionych urządzeń.

W czasie prowadzonej kontroli sprawdzono również stan samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Wola Przerębska. Samochód sprawny stan licznika 17 063 km, stan paliwa 143 l – wg karty pojazdu.

Członek Komisji Pan Grzegorz Michalski zauważył, że w garażu Strażnicy OSP brak jest wyciągu wentylacyjnego. W związku z powyższym istnieje potrzeba, aby w czasie remontu zainstalować taką wentylację. Komisja proponuje zamontowanie kratki z wentylacją w kotłowni.

Punkt 3

Na remont Strażnicy OSP Bartodzieje został wykonany projekt prac remontowych. Według projektu prace remontowe mają być przeprowadzone wewnątrz budynku, tj. kuchnia, zaplecze kuchenne, magazyn, zakup wyposażenia do kuchni.

Członkowie Komisji dokonując zewnętrznych oględzin Strażnicy OSP Bartodzieje zauważyli, że niektóre prace remontowe wykonane w 2018 r. zostały wykonane niedokładnie, np. tynki i malowanie zewnętrzne, co powinno być poprawione przez wykonawcę. Pan Grzegorz Michalski zauważył, że jest potrzeba wymiany pokrycia dachowego.

Punkt 4

Po zakończeniu kontroli na terenie OSP Bartodzieje członkowie Komisji zakończyli prace.

Protokół został przyjęty i przegłosowany w dniu 28.10.2019 r.

Przewodniczący Komisji:


Zbigniew Macios